





| | | | |
|---|---|---|---|
| **Model** | | **DPI-122** | **DPI-1824** |
| **Dimension (HxWxD)mm** | | 96 x 96 x 54 | 96 x 96 x 54 |
| **Panel Cutout (mm)** | | 92 x 92 | 92 x 92 |
| **INPUT** | **Input 1 & 2** | PT-100 3 Wire / 4 - 20mA DC / 0 - 20mA DC / 0 - 10V DC<br>(Any two factory set) | J / K / PT-100 2 Wire or 3 Wire<br>0 - 10V DC / 4 - 20mA DC / 0 - 20mA DC (Configurable) |
| | **Range** | -999 to 9999 For Analog I/P,<br>**PT-100** (0.0°C - 400.0°C) | -999 to 9999 for Analog Input<br>**J** (0°C to 600°C) , **K** (0°C to 1200°C), **PT-100 2 Wire or 3 Wire**<br>(-99°C to 400°C, -99.9°C to 400.0°C) For Temperature Sensor |
| **OUTPUT** | | 1 Relay / 2 Relay (Optional)<br>24V DC Transmitter Supply@30mA (Optional)<br>RS-485 Modbus (Optional) | 4 Relay + 2 Retransmission + 24V DC Transmitter@30mA DC |
| **Control Action** | | ON - OFF | |
| **Accuracy** | | ±1% of Full Scale ±1 Digit | |
| **Supply** | | 100 - 270V AC (SMPS), 50/60Hz | |
| **Note** | | RS-485 Modbus Optional in DPI-122 | |